

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	SEZ - Smržov - Čibuz	<b>ID OP:</b>	LA150084
<b>Typ opatření:</b>	stará ekologická zátěž	<b>ID KO:</b>	8
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Identifikace k útvaru podzemních vod:

<b>Název útvaru</b>	Kvartér Labe po Hradec Králové	<b>ID útvaru</b>	11210
<b>Umístění v souřad. JTSK</b>	<b>X</b> -637104	<b>Y</b> -1033808	

## Popis současného stavu:

Slovní popis	Skládka byla v minulosti zavezena zeminou a osázena, zkolaudována, ne však podle dnes platných předpisů.			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano		LOKAL ID 14793001
	ČIŽP	ne		ID ČIŽP
	KU	ano		ID KU 2_HK
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látky	cílový limit	jednotka	
	BZ	30	µg/l	
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	pravidelný	
	průzkum	ne		
	AR	ne		
	sanace	ne		
rekultivace	ano	částečná		
Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	neznámé		
	Jiné			

## Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis	monitoring			
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	ověření BZ	
	průzkum	ne		
	AR	ne		
	sanace	ano	v případě zvýšené kontaminace	
rekultivace	ano	v případě zvýšené kontaminace		
odhad nákladů (mil. Kč)	0,15			