

List opatření

Název opatření	Dědina, Podbřezí (jez Skalka), zprůchodnění migrační překážky	ID_OP	LA110022
		ID_KO	23
Typ opatření	rybí přechod mimo příčnou překážku	ID_RVT	HK_0025

Tok	Dědina	ID_Podtyp	9		
Lokalizace	Dědina v Podbřezí - jez Skalka	Správce t.	PLa		
ř.km Správce	36,168	36,23	UPOVR_ID 10413000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100054		

Popis současného stavu:

Betonový stupeň - jez tvořící migrační překážku na toku Dědiny.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Vytvoření obtokového kanálu (bypassu) v trase odlehčovacího koryta při pravém břehu toku.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	0,062
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	12000	m	70	840000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x