

List opatření

Název opatření	Labe, Klavary, zprůchodnění migrační překážky	ID_OP	LA110044
		ID_KO	22,23
Typ opatření	rybí přechod	ID_RVT	L_0037

Tok	Labe	ID_Podtyp	9		
Lokalizace	zdymadlo Klavary ř.km 79,1	Správce t.	PLa		
ř.km Správce		UPOVR_ID	10853000	HMWB	ano
ř.km ZMVH	79,1	79,1	TOK_ID	10100002	

Popis současného stavu:

Jez - překážka v migrační prostupnosti.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Zprostupnění migrační překážky - způsob řešení dosud nespecifikován.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	0
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	významné	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				10000000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	79,1	79,1
	Zvláště chráněné druhy		
	velevrub malířský (Unio pictorum)		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	komerční	nevýznamná	sportovní	významné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x