

List opatření

Název opatření	Trotina, Sendražice - Račice, revitalizace	ID_OP	LA110158
		ID_KO	26,28
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	Pla_004_1

Tok	Trotina	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	od železnice po komunikaci u Račic	Správce t.	PLa		
ř.km Správce	2,75	5,98	UPOVR_ID 10197000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	2,75	5,98	TOK_ID	10100240	

Popis současného stavu:

Napřímené zahlubující se koryto pomístně porušená břehová linie.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Vytvoření meandrového pásu s obnovením bočních tůní a mokřadů, rekonstrukce břehového porostu.

Délka toku [km]	1,1
Délka RVT [km]	1,1
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	3000	m	6000	27100000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	částečné	žádný	nevýznamná	významné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	4,1	7,35
Zvláště chráněné druhy			
dočasně chráněná plocha			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>			
<i>Ovl. průtoku</i>			
<i>Stav koryta</i>			