

List opatření

Název opatření	"Od lesa", k.ú. Raspenava, revitalizace	ID_OP	LA110171
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	27,28,29
		ID_RVT	ZVHS_04

Tok	"Od lesa"	ID_Podtyp	1,3,4		
Lokalizace	úsek od usedlosti "Dvořákov" po lesní komplex na JV k.ú. Raspenava	Správce t.	ZVHS		
ř.km Správce	0,56	1,02	UPOVR_ID 20807000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID			

Popis současného stavu:

Technická úprava - tok napřímen, geometrizace příčného průřezu, nepřírozený průběh podélného profilu, redukce potočního pásu, degradace nivního území.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace, revitalizace nivy, reorganizace průtokových poměrů v nivě, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru, vytváření postranních ramen, tůní, mokřadů, podpora zatravnění ploch v nivě, zakládání břehových a doprovodných porostů.

Délka toku [km]	0,46
Délka RVT [km]	0,629
Plocha RVT [ha]	1,1
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	žádné	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	236	m2	11000	3111000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ne	ano		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	částečné	žádný	nevýznamná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ano	ano	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x