

List opatření

Název opatření	Smědá, Višňová, revitalizace toku	ID_OP	LA110290
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	26, 37, 43
		ID_RVT	Pla_120

Tok	Smědá	ID_Podtyp	1, 3, 11
Lokalizace	Višňová	Správce t.	Pla
ř.km Správce	11,6	16,5	UPOVR_ID 20807000 HMWB ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100084

Popis současného stavu:

V korytě vodního toku dochází k sedimentaci a ke snižování průtočného profilu.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Kombinací těžení nánosů a mělčení břehů provést pomístní úpravy sloužící k rozlivům větších vod do nivy toku.

Délka toku [km]	46,5
Délka RVT [km]	4,9
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	významné	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				20000000	3	
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ano	ano		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	významné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
-----------------	----------------	------------------	------------------

k

Zvláště chráněné druhy

mihule potoční (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio)

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita
---------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

ne

ne

ne

Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
---------------------	---------------	------------	------------------	----------------

žádná

významná

sportovní

žádné

Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
---------------------	---------------	----------------	-----------	-----------

ano

ne

ne

ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta