

# List opatření

<b>Název opatření</b>	Labe, zdrž Klavary, Velký Osek a Poděbrady, obnova břehového porostu LB a PB	<b>ID_OP</b>	LA110313
<b>Typ opatření</b>	vegetační doprovod, břehové porosty, úprava makrovegetace	<b>ID_KO</b>	28
		<b>ID_RVT</b>	Pla_144

<b>Tok</b>	Labe	<b>ID_Podtyp</b>	1		
<b>Lokalizace</b>	zdrž Klavary, Velký Osek a Poděbrady	<b>Správce t.</b>	Pla		
<b>ř.km Správce</b>	183	191,9	<b>UPOVR_ID</b> 10853000	<b>HMWB</b>	ano
<b>ř.km ZMVH</b>		<b>TOK_ID</b>	10100002		

## Popis současného stavu:

V celém úseku jsou náletové dřeviny rozličného složení a stáří a to jak na návodní straně břehu, tak i na potahové stezce. V takto hustém porostu je prakticky nemožné provádět smysluplnou břehovou údržbu. Potahová stezka, která vede po pravém břehu Labe je značenou turistickou trasou. Na levém břehu je v uvedeném úseku plánována výstavba cyklostezky. Většina stromů je již přestárlá a proschlá. Z jednotlivých stromů samovolně odpadají menší i větší větve, které ohrožují bezpečnost zejména chodců a cyklistů. Zároveň dochází k jejich vývrátům nebo zlomení při bouřkách či vichřicích.

<b>Zakrytí</b>	ne
<b>Příčné objekty</b>	ne
<b>Opevnění břehu</b>	ne
<b>Opevnění dna</b>	ne
<b>Směrová úprava</b>	ne

## Popis navrhovaného stavu:

Poškozené stromy a keře budou v době vegetačního klidu vykáceny odbornou firmou. Dřevo bude nabídnuto k prodeji. Větve budou odvezeny nebo seštěpkovány na místě. Pařezy budou odfrézovány nebo zaříznuty u země a ošetřeny prostředky proti obrůstání. Jednotlivé stromy kácet postupně a po skácení je nutné kmeny a ostatní dřevní hmotu okamžitě zpracovat. Dále je nutné v rozpočtu celé akce počítat s geodetickým vytýčením hranice mýcených pozemků, aby nedošlo ke kácení cizích porostů. Toto vytýčení pozemků nebude nutné provádět v celém úseku, ale jen v některých problematických úsecích. Cesta bude po dobu mýcení stromů uzavřena. Zároveň bude celá lokalita upravena tak, aby bylo možné pokácené stromy nahradit novou výsadbou.

<b>Délka toku [km]</b>	8,9
<b>Délka RVT [km]</b>	8,9
<b>Plocha RVT [ha]</b>	25
<b>RVT koryta</b>	ne
<b>RVT nádrže</b>	ne
<b>RVT odst. ramen</b>	ne
<b>RVT tůně</b>	ne
<b>RVT niva</b>	ne
<b>RVT překážky</b>	ne

## Parametry opatření

<b>Realizovatelnost</b>	<b>Vypořádání pozemků</b>	<b>Střety v území</b>	<b>Techn. realiz.</b>			
	snadné	střední	snadná			
<b>Ekonom. kalkul.</b>	<b>Náklady</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkové náklady</b>	<b>Priorita</b>	<b>Kód</b>
				5000000		
<b>Druh území</b>	<b>CHKO</b>	<b>NP</b>	<b>MZCHÚ</b>	<b>NATURA</b>		
	ne	ne	ne	ano		
	<b>Lesnictví</b>	<b>Průmysl</b>	<b>Rekreace</b>	<b>Zemědělství</b>		
	částečné	žádný	nevýznamná	částečné		

<b>Lokalita</b>	<b>IN/EX/K</b>	<b>Lokal. IN</b>	<b>Lokal. EX</b>
	k		183 191,9
<b>Zvláště chráněné druhy</b>			

<b>Širší vztahy</b>	<b>Tech. památka</b>	<b>Kult. památka</b>	<b>Archeol. lokalita</b>	
	ne	ne	není známo	
<b>Využití toku</b>	<b>Plavba</b>	<b>PPO</b>	<b>Rybářství</b>	<b>Energie</b>
	komerční	nevýznamná	sportovní	významné
<b>Připravenost</b>	<b>Studie</b>	<b>Projekt</b>	<b>UR</b>	<b>SP</b>
	ano	ne	ne	ne

#### Financování

<b>Přínos OP</b>	<b>Popis</b>	<b>Přínos</b>	<b>Vliv na HMWB</b>
------------------	--------------	---------------	---------------------

*MP*

*Ovl. průtoku*

*Stav koryta*