

List opatření

Název opatření	Bystřice, soutok s Cidlinou až Roudnice, zjišťovací studie revitalizačních opatření	ID_OP	LA110009
Typ opatření	zjišťovací studie revitalizačních opatření	ID_KO	
		ID_RVT	HK_0038

Tok	Bystřice	ID_Podtyp	1,2,4			
Lokalizace	tok Bystřice od zaústění do Cidliny po křížení se silnicí Roudnice - Boharyně	Správce t.	PLa			
ř.km Správce	0	13,5	UPOVR_ID	10910000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	0	13,3	TOK_ID	10100042		

Popis současného stavu:

Technická úprava, geometrický příčný profil v převážné části trasy celého toku.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Vypracování zjišťovací studie revitalizačních opatření, včetně majetkoprávních vztahů, na jejímž základě bude možno v budoucnu specifikovat rozsah revitalizačních opatření.

Délka toku [km]	13,3
Délka RVT [km]	13,3
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůňe	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	není známo	není známo	není známo			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				600000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	0	13,3
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x