

List opatření

Název opatření	Bystřice, Boharyně, revitalizace	ID_OP	LA110015
		ID_KO	27,26
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	HK_0053

Tok	Bystřice	ID_Podtyp	1,2		
Lokalizace	úsek od křížení se silnicí Puchlovice - Roudnice po napojení v současnosti odstaveného ramene jižně od obce Boharyně	Správce t.	PLa		
ř.km Správce	13,5	15,2	UPOVR_ID 10910000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	13,3	15	TOK_ID	10100042	

Popis současného stavu:

Technická úprava, geometrický příčný profil v převážné části trasy celého toku. Doplnění o drobné tůně ve vhodných profilech.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Ve vhodných úsecích rozvolnění trasy toku v šíři říční nivy 30 - 40 m, diversifikace podélného a příčného profilu.

Délka toku [km]	1,70
Délka RVT [km]	1,7
Plocha RVT [ha]	5,95
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	významné	obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	160	m ²	59500	9520000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	13,3	15
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	středně významná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x