

List opatření

Název opatření	Jizera, Benešov II, zprůchodnění migrační překážky	ID_OP	LA110066
		ID_KO	22,23
Typ opatření	rybí přechod	ID_RVT	LB_030e

Tok	Jizera	ID_Podtyp	9
Lokalizace	jez MVE Benešov II ř.km 111.865	Správce t.	PLa
ř.km Správce	111,865	UPOVR_ID	11107000
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100009
		HMWB	ne

Popis současného stavu:

Jez - překážka v migrační prostupnosti.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Zprostupnění migrační překážky, rizikové území z hlediska ochrany přírody, EVL Jizera a Kamenice.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	0
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				10000000	1	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ano		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
-----------------	----------------	------------------	------------------

ex

Zvláště chráněné druhy

vranka obecná (*Cottus gobio*), střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), mihule potoční (*Lampetra planeri*)

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita
---------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

ne

ne

ne

Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
---------------------	---------------	------------	------------------	----------------

sportovní

žádná

žádné

významné

Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
---------------------	---------------	----------------	-----------	-----------

ne

ne

ne

ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

x

x

Ovl. průtoku

x

x

Stav koryta

x

x