

List opatření

Název opatření	Pěnčínský potok, pramen po ústí do Jizery, revitalizace	ID_OP	LA110070
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	26,27,28
		ID_RVT	LJ_0002

Tok	Pěnčínský potok	ID_Podtyp	1
Lokalizace	Pěnčínský potok po ústí do Jizery	Správce t.	ZVHS
ř.km Správce		UPOVR_ID	11185000
ř.km ZMVH	0 4,7	HMWB	ne
		TOK_ID	10100753

Popis současného stavu:

Technická úprava, redukce potočního pásu, degradace nivního území zemědělským hospodařením, degradovaný stav až absence břehových porostů. Urychlování odtoku z území. Nevyhovující úprava z počátků revitalizačního programu, bez pozitivních efektů. V části úseku stranou koryta nevyužitý zbytek někdejšího původního koryta.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace, revitalizace nivy, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru, rekonstrukce břehových a doprovodných porostů. Využití stop starého koryta. Zlepšení ekologického stavu vodního toku a nivy, zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku.

Délka toku [km]	4,7
Délka RVT [km]	4,7
Plocha RVT [ha]	5
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůň	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	60	m ²	50000	3000000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	částečné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	0	4,7
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x