

List opatření

Název opatření	Mrlina, Křinec až Nymburk, zjišťovací studie revitalizačních opatření	ID_OP	LA110083
Typ opatření	zjišťovací studie revitalizačních opatření	ID_KO	
		ID_RVT	L_0069_S

Tok	Mrlina	ID_Podtyp	1,3,4,9
Lokalizace	Mrlina od ústí Štítarského potoka po ústí do Labe	Správce t.	PLa
ř.km Správce		UPOVR_ID	10988030
ř.km ZMVH	0 15,1	HMWB	ne
		TOK_ID	10100065

Popis současného stavu:

Technická úprava řeky, redukce říčního koridoru tech. úpravou, degradace nivního území zemědělským hospodařením, narušení migrační prostupnosti příčnými objekty a technickou úpravou koryta, chybějící nebo nedostatečné břehové porosty.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Zjišťovací opatření - Studie: liniová revitalizace vodního toku ve volné krajině, revitalizace nivy, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru. Zlepšení ekologického stavu vodního toku a nivy, zadržetí vody v krajině, zpomalení odtoku. Studie - podklad pro návrh realizačních opatření.

Délka toku [km]	15,1
Délka RVT [km]	15,1
Plocha RVT [ha]	45
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůň	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	není známo	není známo	není známo			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				500000	2	a (studie)
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	0	15,1

Zvláště chráněné druhy
velevrub malířský (*Unio pictorum*), skokan zelený (*Rana esculenta*)

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	nevýznamné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x