

List opatření

Název opatření	Šembera, Tuchoraz až ústí do Výrovky, zjišťovací studie revitalizačních opatření	ID_OP	LA110084
Typ opatření	zjišťovací studie revitalizačních opatření	ID_KO	
		ID_RVT	L_0076_S

Tok	Šembera	ID_Podtyp	1,3,4		
Lokalizace	Šembera od rybníka Podviňák po soutok s Výrovkou	Správce t.	PLa		
ř.km Správce		UPOVR_ID	11040000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	0	13,8	TOK_ID	10100173	

Popis současného stavu:

Technická úprava řeky, redukce říčního koridoru tech. úpravou, degradace nivního území zemědělským hospodařením, chybějící nebo nedostatečné břehové porosty.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Zjišťovací opatření - Studie: liniová revitalizace vodního toku ve volné krajině, revitalizace nivy, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru. Zlepšení ekologického stavu vodního toku a nivy, zadržetí vody v krajině, zpomalení odtoku. Studie - podklad pro návrh realizačních opatření.

Délka toku [km]	13,8
Délka RVT [km]	13,8
Plocha RVT [ha]	28
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůň	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	není známo	není známo	není známo			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				300000	2	a (studie)
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	částečné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	0	13,8
Zvláště chráněné druhy			
skokan zelený (<i>Rana esculenta</i>)			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	nevýznamné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x