

List opatření

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------|
| Název opatření | Výrovka, Radim až ústí do Labe, zjišťovací studie revitalizačních opatření | ID_OP | LA110086 |
| Typ opatření | zjišťovací studie revitalizačních opatření | ID_KO | |
| | | ID_RVT | L_0083_S |

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|
| Tok | Výrovka | ID_Podtyp | 1,3,4 |
| Lokalizace | Výrovka od Radimi po ústí do Labe | Správce t. | PLa |
| ř.km Správce | | UPOVR_ID | 11045000 |
| ř.km ZMVH | 0 16 | HMWB | ne |
| | | TOK_ID | 10100044 |

Popis současného stavu:

Technická úprava řeky, redukce říčního koridoru tech. úpravou, degradace nivního území zemědělským hospodařením, chybějící nebo nedostatečné břehové porosty.

| | |
|-----------------------|-----|
| Zakrytí | ne |
| Příčné objekty | ne |
| Opevnění břehu | ano |
| Opevnění dna | ne |
| Směrová úprava | ano |

Popis navrhovaného stavu:

Zjišťovací opatření - Studie: liniová revitalizace vodního toku ve volné krajině, revitalizace nivy, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru. Zlepšení ekologického stavu vodního toku a nivy, zadržetí vody v krajině, zpomalení odtoku. Studie - podklad pro návrh realizačních opatření.

| | |
|------------------------|-----|
| Délka toku [km] | 16 |
| Délka RVT [km] | 16 |
| Plocha RVT [ha] | 32 |
| RVT koryta | ano |
| RVT nádrže | ne |
| RVT odst. ramen | ne |
| RVT tůňe | ano |
| RVT niva | ano |
| RVT překážky | ne |

Parametry opatření

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Realizovatelnost | Vypořádání pozemků | Střety v území | Techn. realiz. |
| | není známo | není známo | není známo |
| Ekonom. kalkul. | Náklady | Jednotka | Počet |
| | | | 300000 |
| | | | Priorita |
| | | | 2 |
| Druh území | CHKO | NP | MZCHÚ |
| | ne | ne | ne |
| | NATURA | | |
| | ne | | |
| | Lesnictví | Průmysl | Rekreace |
| | částečné | žádný | žádná |
| | | | Zemědělství |
| | | | částečně |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lokalita | IN/EX/K | Lokal. IN | Lokal. EX |
| | k | 0 | 16 |
| Zvláště chráněné druhy | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Širší vztahy | Tech. památka | Kult. památka | Archeol. lokalita | |
| | ne | ne | není známo | |
| Využití toku | Plavba | PPO | Rybářství | Energie |
| | žádná | žádná | nevýznamné | žádné |
| Připravenost | Studie | Projekt | UR | SP |

Financování

| Přínos OP | Popis | Přínos | Vliv na HMWB |
|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| <i>MP</i> | | x | x |
| <i>Ovl. průtoku</i> | | x | x |
| <i>Stav koryta</i> | | x | x |