

List opatření

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------|
| Název opatření | Jizera, Dražice až Benátky nad Jizerou, revitalizace | ID_OP | LA110088 |
| | | ID_KO | 28,29 |
| Typ opatření | revitalizace | ID_RVT | LJ_0032 |

| | | | |
|---------------------|---|-------------------|---------------|
| Tok | Jizera | ID_Podtyp | 3,4,11 |
| Lokalizace | niva Jizery v úseku Dražice - Benátky nad Jizerou | Správce t. | PLa |
| ř.km Správce | | UPOVR_ID | 11269000 |
| ř.km ZMVH | 20 | 22,6 | TOK_ID |
| | | | 10100009 |
| | | HMWB | ne |

Popis současného stavu:

Redukce říčního pásu Jizery staršími úpravami a využíváním nivy. Degradace nivního území orbou.

| | |
|-----------------------|-----|
| Zakrytí | ne |
| Příčné objekty | ne |
| Opevnění břehu | ne |
| Opevnění dna | ne |
| Směrová úprava | ano |

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace nivy, reorganizace průtokových poměrů v nivě, podpora zatravnění ploch v nivě, vytváření přírodě blízkých tůň a mokřadů v nivě, organizační a majetková podpora přirozených rozlivů v nivě. Posílení porostů dřevin v nivě. Zlepšení průtokových poměrů - ztlumení průběhu povodní. Obnova přírodních biotopů v nivě.

| | |
|------------------------|-----|
| Délka toku [km] | 2,6 |
| Délka RVT [km] | 2,6 |
| Plocha RVT [ha] | 52 |
| RVT koryta | ne |
| RVT nádrže | ne |
| RVT odst. ramen | ne |
| RVT tůň | ano |
| RVT niva | ano |
| RVT překážky | ne |

Parametry opatření

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|
| Realizovatelnost | Vypořádání pozemků | Střety v území | Techn. realiz. | | | |
| | nesnadné | střední | střední | | | |
| Ekonom. kalkul. | Náklady | Jednotka | Počet | Celkové náklady | Priorita | Kód |
| | 60 | m ² | 520000 | 31200000 | 2 | a |
| Druh území | CHKO | NP | MZCHÚ | NATURA | | |
| | ne | ne | ne | ne | | |
| | Lesnictví | Průmysl | Rekreace | Zemědělství | | |
| | žádné | žádný | žádná | částečně | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lokalita | IN/EX/K | Lokal. IN | Lokal. EX |
| | k | 20 | 22,6 |
| Zvláště chráněné druhy | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Širší vztahy | Tech. památka | Kult. památka | Archeol. lokalita | |
| | ne | ne | není známo | |
| Využití toku | Plavba | PPO | Rybářství | Energie |
| | sportovní | žádná | významné | žádné |
| Připravenost | Studie | Projekt | UR | SP |
| | ano | | | |

Financování

| Přínos OP | Popis | Přínos | Vliv na HMWB |
|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| <i>MP</i> | | x | x |
| <i>Ovl. průtoku</i> | | x | x |
| <i>Stav koryta</i> | | x | x |