

List opatření

Název opatření	Jizera, Benátky nad Jizerou až Sobětuchy, revitalizace	ID_OP	LA110089
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	26,28,29
		ID_RVT	LJ_0035

Tok	Jizera	ID_Podtyp	1,2,3,4,11
Lokalizace	niva Jizery v úseku Benátky nad Jizerou - Sobětuchy	Správce t.	PLa
ř.km Správce		UPOVR_ID	11269000
ř.km ZMVH	13,2	18,6	TOK_ID 10100009
		HMWB	ne

Popis současného stavu:

Částečná technická úprava koryta Jizery, redukce říčního pásu, degradovaný stav zbytků postranních ramen (zazemnění), degradace nivních ploch zemědělským hospodařením a drobným skládkováním, degradovaný stav břehových a nivních porostů dřevin.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Částečná liniová revitalizace koryta řeky ve volné krajině, revitalizace nivy, reorganizace průtokových poměrů v nivě ve prospěch povodňových rozlivů, rehabilitace říčního pásu přírodě blízkého charakteru, rehabilitace postranních ramen a tůň, organizační a majetková podpora přirozených rozlivů v nivě, podpora zatravnění ploch v nivě, podpora porostů lužního charakteru v nivě.

Délka toku [km]	5,4
Délka RVT [km]	5,4
Plocha RVT [ha]	108
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůň	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	60	m ²	1080000	64800000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	13,2	18,6
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	sportovní	žádná	významné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano			

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x