

List opatření

Název opatření	Labe, Polabiny, revitalizace odstaveného ramene	ID_OP	LA110121
		ID_KO	29,28
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	PA_0023

Tok	Labe	ID_Podtyp	4		
Lokalizace	fragment odstaveného ramene JV od Opatovic nad Labem	Správce t.	PLa		
ř.km Správce	259,06	259,4	UPOVR_ID 10562000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100002		

Popis současného stavu:

Upravený vodní tok Labe, v PB nivě zbytek odstaveného ramene.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano (Labe)
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano (Labe)

Popis navrhovaného stavu:

Odbahnění a rekonstrukce břehových porostů.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	0,42
Plocha RVT [ha]	1,5
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůňe	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	320	m2	150000	48600000	1	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ano		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	Labe, sportovní	nevýznamná	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta