

List opatření

Název opatření	Loučná, Čeradice až Dašice, revitalizace	ID_OP	LA110128
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	26,27,28,29
		ID_RVT	PA_0032

Tok	Loučná	ID_Podtyp	1,2,3
Lokalizace	od Dašic po Čeradice mimo Platěníce	Správce t.	PLa
ř.km Správce	8,81	14,915	UPOVR_ID 10560000 HMWB ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100037

Popis současného stavu:

Napřímené degradované koryto s malou hydrologickou vazbou na nivní prostor.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	částečné
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Odstranění opevnění, vytvoření přírodě blízké trasy toku, obnova přirozené členitosti koryta, aktivace vybraných partií nivy pro tlumivé rozlivy, zlepšení podmínek pro biologické oživení, doprovodná výstavba odsazených protipovodňových hrází, rozsáhlá rekonstrukce břehových porostů.

Délka toku [km]	5,61
Délka RVT [km]	6,105
Plocha RVT [ha]	28
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůň	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	významné	obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	160	m2	280000	53800000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	sportovní	významná	sportovní	nevýznamné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta