

List opatření

Název opatření	Barchanecký potok, hráz rybníka Januš po soutok se Slubicí, revitalizace	ID_OP	LA110141
		ID_KO	26,28
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	ZV_0004

Tok	Barchanecký potok	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	úsek od hráze Januše po soutok se Slubicí	Správce t.	ZVHS		
ř.km Správce		UPOVR_ID	10576000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	0	1,2	TOK_ID	10102482	

Popis současného stavu:

Tok napřímen a zahlouben, koryto v celé délce opevněno dřevěnými oplůtky s umělohmotnou síťovinou (zpevnění je celkově poškozeno), místy opevnění kamennou dlažbou - zamezeno přirozeným korytotvorným procesům.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace toku, odstranění technických prvků, v rámci kynety rozvolnění proudnice kamennými záhozy a dřevěnými prvky, zvednutí hladiny a obnova původního říčního biotopu s jeho korytotvornými projevy.

Délka toku [km]	1,2
Délka RVT [km]	1,2
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	žádné	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	1700	m	1200	2040000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	významné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta