

List opatření

Název opatření	Lubenský potok, nad obcí Horní Újezd, revitalizace	ID_OP	LA110188
		ID_KO	26,28,29
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	LČR_0003

Tok	Lubenský potok	ID_Podtyp	1,5
Lokalizace	úsek vodního toku nad obcí Horní Újezd v ř.km 1,46 - 3,04	Správce t.	LČR
ř.km Správce		UPOVR_ID	10505000
ř.km ZMVH	1,46 3,04	HMWB	ne
		TOK_ID	10101314

Popis současného stavu:

Nevhodně směrově přeložené prohloubené koryto s projevy dnové a boční eroze. Stávající výsadba břehového porostu je ohrožena boční erozí. Zrychlený odtok vody z povodí.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace toku vč. nivního prostoru. Rozvolnění trasy, vyměření - stabilizace potočního koryta. Zpomalení odtoku, zvýšení retence vody v krajině, zachycení splavenin. Vytvoření tůňek, migrační propustnost.

Délka toku [km]	1,58
Délka RVT [km]	1,6
Plocha RVT [ha]	6
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	4500	m	1600	7200000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	částečné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x