

List opatření

Název opatření	Labe, Tůň u Hrobic, Polabiny, revitalizace odstavených ramen	ID_OP	LA110193
		ID_KO	29,28
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	PA_0022

Tok	Labe	ID_Podtyp	4		
Lokalizace	SV od Hrobic	Správce t.	PLa		
ř.km Správce	255,65	259,3	UPOVR_ID 10562000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100002		

Popis současného stavu:

Upravený vodní tok Labe, soustava odstavených ramen ve fázi zazemňování na obou březích Labe.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano (Labe)
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano (Labe)

Popis navrhovaného stavu:

Odbahnění a rekonstrukce břehových porostů, případné napojení ramen na vodní tok Labe.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	0,58
Plocha RVT [ha]	2
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůň	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	350	m2	20000	11100000	1	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ano	ano		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	Labe, sportovní	nevýznamná	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta