

List opatření

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------|
| Název opatření | Labe, Černínovsko, revitalizace odstaveného ramene | ID_OP | LA110215 |
| Typ opatření | aktivace, obnova a zřizování postranních ramen, tůní a mokřadů | ID_KO | 29 |
| | | ID_RVT | Pla_022 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----|
| Tok | Labe | ID_Podtyp | 4 | | |
| Lokalizace | Černínovsko | Správce t. | Pla | | |
| ř.km Správce | 119,7 | 119,7 | UPOVR_ID 11335000 | HMWB | ano |
| ř.km ZMVH | | TOK_ID | 10100002 | | |

Popis současného stavu:

Odstavené rameno místně zanesené, dochází k promrzání, nekomunikuje z hlavním tokem.

| | |
|-----------------------|-----|
| Zakrytí | ne |
| Příčné objekty | ano |
| Opevnění břehu | ne |
| Opevnění dna | ne |
| Směrová úprava | ano |

Popis navrhovaného stavu:

Odstavené rameno, chráněné území, odtěžení nánosů, zlepšení komunikace s Labem.

| | |
|------------------------|-----|
| Délka toku [km] | |
| Délka RVT [km] | 1,5 |
| Plocha RVT [ha] | |
| RVT koryta | ne |
| RVT nádrže | ne |
| RVT odst. ramen | ano |
| RVT tůně | ano |
| RVT niva | ne |
| RVT překážky | ne |

Parametry opatření

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|
| Realizovatelnost | Vypořádání pozemků | Střety v území | Techn. realiz. | | | |
| | snadné | střední | snadná | | | |
| Ekonom. kalkul. | Náklady | Jednotka | Počet | Celkové náklady | Priorita | Kód |
| | | | | 3000000 | 2 | b |
| Druh území | CHKO | NP | MZCHÚ | NATURA | | |
| | ne | ne | ano | ano | | |
| | Lesnictví | Průmysl | Rekreace | Zemědělství | | |
| | významné | žádný | žádná | žádné | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lokalita | IN/EX/K | Lokal. IN | Lokal. EX |
| | k | 119,7 | 119,7 |
| Zvláště chráněné druhy | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Širší vztahy | Tech. památka | Kult. památka | Archeol. lokalita | |
| | ne | ne | ne | |
| Využití toku | Plavba | PPO | Rybářství | Energie |
| | Labe | žádná | žádné | žádné |
| Připravenost | Studie | Projekt | UR | SP |

Financování

| | | | |
|------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Přínos OP | Popis | Přínos | Vliv na HMWB |
|------------------|--------------|---------------|---------------------|

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta