

List opatření

Název opatření	Labe, Kolín - Klavary, revitalizace odstaveného ramene	ID_OP	LA110219
		ID_KO	29
Typ opatření	aktivace, obnova a zřizování postranních ramen, tůní a mokřadů	ID_RVT	Pla_026

Tok	Labe	ID_Podtyp	4		
Lokalizace	Kolín	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	188,4	188,9	UPOVR_ID 10853000	HMWB	ano
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100002		

Popis současného stavu:

Odstavené rameno zanesené.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace odstavených ramen u Klavar. Dílčím úkolem je prověření možnosti vybudování rybiho přechodu přes tato odstavená ramena.

Délka toku [km]	1,500
Délka RVT [km]	1,5
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůně	ano
RVT niva	ne
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				3000000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k		188,4 188,9
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta