

List opatření

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|----------|
| Název opatření | Orlice, Malšova Lhota, revitalizace průtočného ramene | ID_OP | LA110226 |
| Typ opatření | revitalizace | ID_KO | 29,28 |
| | | ID_RVT | Pla_033 |

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|---|
| Tok | Orlice | ID_Podtyp | |
| Lokalizace | Malšova Lhota | Správce t. | Pla |
| ř.km Správce | 5,13 | 5,13 | UPOVR_ID 10443000 HMWB ne |
| ř.km ZMVH | | | TOK_ID 10442040 |

Popis současného stavu:

Periodicky zanášené rameno Orlice.

| | |
|-----------------------|-----|
| Zakrytí | ne |
| Příčné objekty | ne |
| Opevnění břehu | ne |
| Opevnění dna | ne |
| Směrová úprava | ano |

Popis navrhovaného stavu:

Dorešení výustní části Stříbrného potoka, řízené těžené nánosů.

| | |
|------------------------|-------|
| Délka toku [km] | 0,455 |
| Délka RVT [km] | 0,455 |
| Plocha RVT [ha] | |
| RVT koryta | ne |
| RVT nádrže | ne |
| RVT odst. ramen | ano |
| RVT tůňe | ano |
| RVT niva | ano |
| RVT překážky | ne |

Parametry opatření

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|
| Realizovatelnost | Vypořádání pozemků | Střety v území | Techn. realiz. | | | |
| | snadné | střední | snadná | | | |
| Ekonom. kalkul. | Náklady | Jednotka | Počet | Celkové náklady | Priorita | Kód |
| | | | | 3000000 | 2 | b |
| Druh území | CHKO | NP | MZCHÚ | NATURA | | |
| | ne | ne | ano | ano | | |
| | Lesnictví | Průmysl | Rekreace | Zemědělství | | |
| | žádné | žádný | významná | částečně | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| Lokalita | IN/EX/K | Lokal. IN | Lokal. EX |
| | in | 5,13 | 5,13 |

Zvláště chráněné druhy

rdest alpínský (Potamogeton alpinus), rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Širší vztahy | Tech. památka | Kult. památka | Archeol. lokalita |
| | ne | ne | ne |

| | | | | |
|---------------------|---------------|------------|------------------|----------------|
| Využití toku | Plavba | PPO | Rybářství | Energie |
| | žádná | žádná | sportovní | žádné |

| | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| Připravenost | Studie | Projekt | UR | SP |
| | ne | ne | ne | ne |

Financování

| | | | |
|------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Přínos OP | Popis | Přínos | Vliv na HMWB |
|------------------|--------------|---------------|---------------------|

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta