

List opatření

Název opatření	Labe, Hrbáčkovy tůně - Václavka, revitalizace odstaveného ramene	ID_OP	LA110233
		ID_KO	29
Typ opatření	aktivace, obnova a zřizování postranních ramen, tůní a mokřadů	ID_RVT	Pla_040

Tok	Labe	ID_Podtyp	
Lokalizace	Hrbáčkovy tůně - Václavka	Správce t.	Pla
ř.km Správce	149,8	149,8	UPOVR_ID 11073000 HMWB ano
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100002

Popis současného stavu:

Chráněné území se zazemněnými tůněmi.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Obnova vodního režimu u zazemněných tůní.

Délka toku [km]	0
Délka RVT [km]	0,4
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				8000000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ano		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	významné	žádný	žádná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		149,8 149,8
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta