

List opatření

Název opatření	Jizera, Všeň až Příšovice, revitalizace	ID_OP	LA110292
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	26,28,29
		ID_RVT	Pla_122

Tok	Jizera	ID_Podtyp	1, 3
Lokalizace	Modřišice hráz, k.ú. Všeň, Příšovice	Správce t.	Pla
ř.km Správce	72,6	72,9	UPOVR_ID 11185000 HMWB ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100009

Popis současného stavu:

Koryto zazemněno, dochází k sedimentaci v příbřežní části toku a prorůstání invazními druhy rostlin v upravené části. Nevhodné břehové porosty.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Odtěžení nánosů, upravit příbřežní zónu - likvidace invazních rostlin, následná stabilizace koryta v místě příčného objektu (most). Založení břehového a doprovodného porostu z původních dřevin. Zlepšení ekologického stavu toku s navázáním na přirozenou údolní nivu.

Délka toku [km]	0,3
Délka RVT [km]	0,3
Plocha RVT [ha]	0,65
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.
	snadné	střední	snadná
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet
			1100000
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ
	ne	ne	ne
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace
	žádné	žádný	nevýznamná
			NATURA
			ne
			Zemědělství
			žádné

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	72,6	72,9
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	sportovní	významná	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta