

List opatření

Název opatření	Příšovka, Příšovice, revitalizace	ID_OP	LA110293
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	26,28
		ID_RVT	Pla_123

Tok	Příšovka	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	Příšovice	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	0,6	0,9	UPOVR_ID 11185000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10112846		

Popis současného stavu:

V nevyužití bývalé průmyslové zóně je koryto toku zatrubněno a přisypáno navážkou. Z části pak zastavěno zchátralými nevyužitými objekty. Koryto - úprava zanesena, nekapacitní, neumožňuje migraci živočichů.

Zakrytí	ano
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Obnova otevřeného koryta, odstranění nevhodných staveb, odtěžení navážky, odstranění ekol. zátěže, obnova prostupnosti pro vodní živočichy, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru obnova břehových porostů, celkové zlepšení ekologického stavu toku.

Délka toku [km]	0,3
Délka RVT [km]	0,3
Plocha RVT [ha]	0,25
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůň	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	významné	obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				9600000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	významný	žádná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	in	0,6	0,9
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta