

List opatření

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------|
| Název opatření | Oleška, Semily až Košťálov, rekonstrukce břehových porostů | ID_OP | LA110296 |
| Typ opatření | vegetační doprovod, břehové porosty, úprava makrovegetace | ID_KO | 28 |
| | | ID_RVT | Pla_126 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|----|
| Tok | Oleška | ID_Podtyp | 1 | | |
| Lokalizace | Semily - Košťálov | Správce t. | Pla | | |
| ř.km Správce | 3,2 | 7,4 | UPOVR_ID 11126000 | HMWB | ne |
| ř.km ZMVH | | TOK_ID | 10100132 | | |

Popis současného stavu:

Dožívající břehový porost, místy bez porostu.

| | |
|-----------------------|-----|
| Zakrytí | ne |
| Příčné objekty | ano |
| Opevnění břehu | ano |
| Opevnění dna | ne |
| Směrová úprava | ne |

Popis navrhovaného stavu:

Provést rekonstrukci a doplnění břehového porostu. Účelem je posílení ekologické stability tohoto významného krajinného prvku a vytvoření podmínek pro další rozvoj odolného krajinářsky působivého, lehce zapojeného porostu s odpovídající druhovou i věkovou skladbou vedoucí k částečné stabilizaci směrového vedení koryta toku.

| | |
|------------------------|-----|
| Délka toku [km] | 4,2 |
| Délka RVT [km] | 4,2 |
| Plocha RVT [ha] | |
| RVT koryta | ano |
| RVT nádrže | ne |
| RVT odst. ramen | ne |
| RVT tůň | ne |
| RVT niva | ano |
| RVT překážky | ano |

Parametry opatření

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|
| Realizovatelnost | Vypořádání pozemků | Střety v území | Techn. realiz. | | | |
| | snadné | střední | střední | | | |
| Ekonom. kalkul. | Náklady | Jednotka | Počet | Celkové náklady | Priorita | Kód |
| | | | | 800000 | | |
| Druh území | CHKO | NP | MZCHÚ | NATURA | | |
| | ne | ne | ne | ne | | |
| | Lesnictví | Průmysl | Rekreace | Zemědělství | | |
| | částečně | částečně | žádná | částečně | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lokalita | IN/EX/K | Lokal. IN | Lokal. EX |
| | k | 3,2 | 7,4 |
| Zvláště chráněné druhy | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Širší vztahy | Tech. památka | Kult. památka | Archeol. lokalita | |
| | ne | ne | není známo | |
| Využití toku | Plavba | PPO | Rybářství | Energie |
| | žádná | nevýznamná | sportovní | významné |
| Připravenost | Studie | Projekt | UR | SP |

Financování

| | | | |
|------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Přínos OP | Popis | Přínos | Vliv na HMWB |
|------------------|--------------|---------------|---------------------|

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta