

List opatření

Název opatření	Kněžmostka, Branžež, revitalizace	ID_OP	LA110297
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	26, 30
		ID_RVT	Pla_127

Tok	Kněžmostka	ID_Podtyp	1, 3		
Lokalizace	Branžež	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	14	15,4	UPOVR_ID 11227000	HMWB	ano
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100401		

Popis současného stavu:

V důsledku splavování sedimentů z prostoru výše položeného Komárovského rybníku do koryta Kněžmostky a v důsledku vzduté hladiny hrází původního, níže položeného rybníku Žlunský, dochází k permanentnímu nadměrnému zanášení koryta toku, a tím k podmáčení okolních pozemků a zaplavování rekreačních objektů.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Odbahnění zcela zaneseného rybníku Komárovský - ve správě Rybářství Chlumec n/C, zprůtočnění koryta v prostoru bývalého rybníku Žlunský a zajištění následných podmínek pro možnost výkonu správce toku v dané lokalitě, zejména s ohledem na ochranu stávajících nemovitostí.

Délka toku [km]	1,4
Délka RVT [km]	1,4
Plocha RVT [ha]	55
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ano
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	významné	obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	545000	ha	55	30000000	1	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ne	ano		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	významné	žádný	významná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	14,2 15,4	14 14,2
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	významné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
MP		ano	
Ovl. průtoku	žnosti zaplavení přilehlých nemovitostí při zvýšený	ano	
Stav koryta	odbahnění koryta na původní kapacitu	ano	