

List opatření

Název opatření	Jizera, Tuřice až Kochánky, rekonstrukce břehových porostů	ID_OP	LA110300
Typ opatření	vegetační doprovod, břehové porosty, úprava makrovegetace	ID_KO	28
		ID_RVT	Pla_131

Tok	Jizera	ID_Podtyp	1
Lokalizace	Tuřice - Kochánky	Správce t.	Pla
ř.km Správce	11,7	15,6	UPOVR_ID 11269000 HMWB ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100009

Popis současného stavu:

Koryto neopevněné, s nestabilními břehy. Přestálé porosty (topolové monokultury, vrby) způsobují poruchy stability břehů.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Provést celkovou rekonstrukci břehových porostů, obnovit stabilitu porostů, vytvořit patrovitost, členitost, odstranit překážky z koryta-padlé stromy.

Délka toku [km]	3,9
Délka RVT [km]	3,9
Plocha RVT [ha]	7,8
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				1500000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	15 15,6	11,7 15
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	významné	významné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
MP	odstranění vývratů	ano	
Ovl. průtoku	zlepšení průtokových poměrů	ano	
Stav koryta	eliminace vzniku břehových nátrží	ano	