

List opatření

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|------------|
| Název opatření | Labe, Velké Zboží, revitalizace odstaveného ramene | ID_OP | LA110307 |
| Typ opatření | revitalizace | ID_KO | 26, 28, 29 |
| | | ID_RVT | Pla_138 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------|-------------|-----|
| Tok | Labe | ID_Podtyp | 1, 3, 4 | | | |
| Lokalizace | Velké Zboží | Správce t. | Pla | | | |
| ř.km Správce | 173,4 | 174 | UPOVR_ID | 10928000 | HMWB | ano |
| ř.km ZMVH | | TOK_ID | 10100002 | | | |

Popis současného stavu:

Odstavené rameno Labe je pomístně zaneseno sedimenty, dochází ke změně hydrického režimu.

| | |
|-----------------------|----|
| Zakrytí | ne |
| Příčné objekty | ne |
| Opevnění břehu | ne |
| Opevnění dna | ne |
| Směrová úprava | ne |

Popis navrhovaného stavu:

Pomístně odstranit sedimenty, upravit břehové porosty.

| | |
|------------------------|-----|
| Délka toku [km] | |
| Délka RVT [km] | 0,6 |
| Plocha RVT [ha] | 3 |
| RVT koryta | ne |
| RVT nádrže | ne |
| RVT odst. ramen | ano |
| RVT tůňe | ne |
| RVT niva | ne |
| RVT překážky | ne |

Parametry opatření

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|
| Realizovatelnost | Vypořádání pozemků | Střety v území | Techn. realiz. | | | |
| | nesnadné | střední | střední | | | |
| Ekonom. kalkul. | Náklady | Jednotka | Počet | Celkové náklady | Priorita | Kód |
| | | | | 15000000 | | |
| Druh území | CHKO | NP | MZCHÚ | NATURA | | |
| | ne | ne | ne | ne | | |
| | Lesnictví | Průmysl | Rekreace | Zemědělství | | |
| | žádné | žádný | žádná | částečně | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lokalita | IN/EX/K | Lokal. IN | Lokal. EX |
| | ex | 173,4 | 174 |
| Zvláště chráněné druhy | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Širší vztahy | Tech. památka | Kult. památka | Archeol. lokalita | |
| | ne | ne | není známo | |
| Využití toku | Plavba | PPO | Rybářství | Energie |
| | žádná | žádná | není známo | žádné |
| Připravenost | Studie | Projekt | UR | SP |

Financování

| | | | |
|------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Přínos OP | Popis | Přínos | Vliv na HMWB |
|------------------|--------------|---------------|---------------------|

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta