

List opatření

Název opatření	Labe, Čelákovice až Káraný, rekonstrukce břehových porostů	ID_OP	LA110314
Typ opatření	vegetační doprovod, břehové porosty, úprava makrovegetace	ID_KO	28
		ID_RVT	Pla_146

Tok	Labe	ID_Podtyp	1			
Lokalizace	zdrž Čelákovice - Káraný	Správce t.	Pla			
ř.km Správce	143,5	144,38	UPOVR_ID	11073000	HMWB	ano
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100002			

Popis současného stavu:

Dožívající topolová monokultura. Místy na levém i pravém břehu bez porostu.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Provést rekonstrukci břehového porostu s využitím stávajícího podrostu.

Délka toku [km]	0,88
Délka RVT [km]	0,88
Plocha RVT [ha]	2
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				5000000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	významné	žádný	nevýznamná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		143,5#####
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	komerční	významná	částečně	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta