

List opatření

Název opatření	Labe, zdrž Přelouč, rekonstrukce břehových porostů	ID_OP	LA110318
Typ opatření	vegetační doprovod, břehové porosty, úprava makrovegetace	ID_KO	28
		ID_RVT	Pla_150

Tok	Labe	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	slepé rameno - pl. komora Přelouč	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	225,5	225,9	UPOVR_ID 10741000	HMWB	ano
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100002		

Popis současného stavu:

Topolová monokultura, dožívající břehový porost.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Rekonstrukce břehových porostů s využitím stávajícího podrostu.

Délka toku [km]	0,4
Délka RVT [km]	0,4
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůňe	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				1500000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	in		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	10 - plavební komol	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	komerční	významná	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta