

List opatření

Název opatření	Alba, Častolovice až Třebechovice pod Orebem, revitalizace	ID_OP	LA110358
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	22,23,26, 28
		ID_RVT	Pla_72

Tok	Alba	ID_Podtyp	1,2,9		
Lokalizace	Častolovice - Třebechovice pod Orebem	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	0	17,06	UPOVR_ID 10431000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100405		

Popis současného stavu:

Alba byla zřízena jako umělý vodní kanál v 15. st. pro přívod vody pro vodní díla. V důsledku spádových poměrů se koryto zanášá v celé své délce. Břehové porosty jsou v zastavěných úsecích zasaženy negativními vlivy urbanizace.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace vodního toku - zlepšení vodních poměrů v Albě odstraněním sedimentů a zprostupněním 3 migračních překážek. Obnova břehového porostu ve vybraných úsecích.

Délka toku [km]	17,06
Délka RVT [km]	17,06
Plocha RVT [ha]	12
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	150	m ²	12000	18000000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	významné	částečně	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	nevýznamné	nevýznamné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta