

List opatření

Název opatření	Mlýnská Cidlina, Žíželice až Lučice, revitalizace	ID_OP	LA110366
		ID_KO	26,27,28
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	Pla_81

Tok	Mlýnská Cidlina	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	Žíželice - Lučice	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	0	10	UPOVR_ID 10918000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10101043		

Popis současného stavu:

Jedná se o staré koryto Cidliny, kde průtokové poměry byly změněny v dvacátých a třicátých letech v souvislosti s úpravou toku a vybudováním nového koryta. V průběhu uplynulých let došlo k výraznému zanesení toku sedimenty, části původního koryta jsou zazeměny a voda protéká uměle vytvořenou a udržovanou kynetou v těchto sedimentech. Břehové porosty vyžadují výchovný zásah a obnovu.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Vlastní tok Mlýnské Cidliny je důležitým prvkem v území a jeho obnovení vytvoří prostředí vhodné pro rostlinné a živočišné druhy vázané na vodní tok. Výhodou je, že obnovené koryto nebude devastováno povodňovými průtoky.

Délka toku [km]	8,35
Délka RVT [km]	
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůň	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				3000000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	sportovní	významné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	-------	--------	--------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta