

List opatření

Název opatření	Bířička, Roudnička, revitalizace	ID_OP	LA110379
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	26,27,28
		ID_RVT	Pla_95

Tok	Bířička	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	Roudnička	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	1,66	2,23	UPOVR_ID 10562000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10101201		

Popis současného stavu:

Vodní tok Bířička je napřímený, lichoběžníkového profilu, pomístně s biologickým zpevněním.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Komplexní revitalizace toku přírodně blízkým způsobem. Meandrový pás a obnovou nivní vegetace, tůní a mokřadů. Obnova břehových porostů.

Délka toku [km]	0,570
Délka RVT [km]	0,57
Plocha RVT [ha]	17
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				1500000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	významná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	1,66	2,23
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	částečná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta