

List opatření

Název opatření	Labe, Smiřice, revitalizace	ID_OP	LA110380
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	26,28
		ID_RVT	Pla_97

Tok	Labe	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	Smiřice	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	281,79	282,9	UPOVR_ID 10229090	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100002		

Popis současného stavu:

V současné době je ve zdrži vodního díla Smiřice značné množství nánosů (cca 10 000 m³), které se usazují v prostoru tzv. přístaviště a ovlivňují nátok do Mlýnského náhona a hladinu vody v nadjezí při průchodu velkých vod.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Úprava směrového uspořádání koryta, odtěžení nánosů s uložením v místě. Po úpravě koryta revitalizace břehu s založením vhodné vegetace a břehových porostů.

Délka toku [km]	1,11
Délka RVT [km]	1,1
Plocha RVT [ha]	330
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	žádné	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				4000000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	281,79	282,9
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	významné	významné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta