

List opatření

Název opatření	Běluňka, Krabčice, revitalizace	ID_OP	LA110381
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	26, 28
		ID_RVT	Pla_98

Tok	Běluňka	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	Krabčice	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	4,2	4,6	UPOVR_ID 10084000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100229		

Popis současného stavu:

Technická úprava vodního toku, tok napřímen, nadměrné zahloubení koryta, nevhodný způsob opevnění, absence břehových porostů LB.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace vodního toku ve volné krajině, rekonstrukce břehových a doprovodných porostů.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				500000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	in		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	-------	--------	--------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta