

List opatření

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|----------|
| Název opatření | Kalenský potok, Dolní až Horní Olešnice, revitalizace | ID_OP | LA110382 |
| Typ opatření | revitalizace | ID_KO | 26, 28 |
| | | ID_RVT | Pla_99 |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|----|
| Tok | Kalenský potok | ID_Podtyp | 1 | | |
| Lokalizace | Dolní a Horní Olešnice | Správce t. | Pla | | |
| ř.km Správce | 3,9 | 6,2 | UPOVR_ID 10060000 | HMWB | ne |
| ř.km ZMVH | | TOK_ID | 10100418 | | |

Popis současného stavu:

Intravilánový typ technické úpravy vodního toku, tok napřímen, nadměrné zahloubení koryta, nevhodný způsob opevnění.

| | |
|-----------------------|----|
| Zakrytí | ne |
| Příčné objekty | ne |
| Opevnění břehu | ne |
| Opevnění dna | ne |
| Směrová úprava | ne |

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace vodního toku v intravilánu, zajištění ekologické, vzhledové a pobytové hodnoty koryta o požadované, dostatečně velké kapacitě, rekonstrukce a doplnění břehových porostů.

| | |
|------------------------|----|
| Délka toku [km] | |
| Délka RVT [km] | |
| Plocha RVT [ha] | |
| RVT koryta | ne |
| RVT nádrže | ne |
| RVT odst. ramen | ne |
| RVT tůňe | ne |
| RVT niva | ne |
| RVT překážky | ne |

Parametry opatření

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|
| Realizovatelnost | Vypořádání pozemků | Střety v území | Techn. realiz. | | | |
| | nesnadné | střední | střední | | | |
| Ekonom. kalkul. | Náklady | Jednotka | Počet | Celkové náklady | Priorita | Kód |
| | | | | 3000000 | | |
| Druh území | CHKO | NP | MZCHÚ | NATURA | | |
| | ne | ne | ne | ne | | |
| | Lesnictví | Průmysl | Rekreace | Zemědělství | | |
| | žádné | žádný | žádná | žádné | | |

| | | | |
|-----------------|------------------------|-----------|-----------|
| Lokalita | IN/EX/K | Lokal. IN | Lokal. EX |
| | in | | |
| | Zvláště chráněné druhy | | |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------|---------|
| Širší vztahy | Tech. památka | Kult. památka | Archeol. lokalita | |
| | ne | ne | ne | |
| Využití toku | Plavba | PPO | Rybářství | Energie |
| | žádná | žádná | žádné | žádné |
| Připravenost | Studie | Projekt | UR | SP |

Financování

| | | | |
|------------------|-------|--------|--------------|
| Přínos OP | Popis | Přínos | Vliv na HMWB |
|------------------|-------|--------|--------------|

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta