

List opatření

Název opatření	Králický potok, celý tok, revitalizace	ID_OP	LA110386
		ID_KO	26,27,28
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	

Tok	Králický potok	ID_Podtyp	
Lokalizace	v celé délce	Správce t.	ZVHS
ř.km Správce	0 3,5	UPOVR_ID	10882000
ř.km ZMVH		TOK_ID	
		HMWB	ano

Popis současného stavu:

Upravené koryto v zemědělské krajině s pomístným břehovým porostem.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace Králického potoka včetně vybudování (obnovy) rybníka Dubina a Neužitečný.

Délka toku [km]	3,5
Délka RVT [km]	3,5
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ano
RVT odst. ramen	ne
RVT tůň	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	významné	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	500	m	5000	3500000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	0	3,5
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ano	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta