

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru podzemních vod 45210

Název útvaru podzemních vod Křída Košáteckého potoka

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	potenciálně nevyhovující	potenciálně nevyhovující
potenciálně nevyhovující		
potenciálně nevyhovující		

Příčiny nevyhovujícího stavu

Plošné zdroje znečištění	Bodové zdroje znečištění	Kvantitativní stav
	benzo(a)pyren, fluoranthen	výstavba geotermálních vrtů

Významný problém nakládání s vodami: NE

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1.POP
LA100192	Podmínky realizací tepelných čerpadel	B	Ano

Odhad dopadů opatření

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	potenciálně nevyhovující	potenciálně nevyhovující
potenciálně nevyhovující		
potenciálně nevyhovující		

Seznam uplatněných výjimek

PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	KVANTITATIVNÍ STAV
-	PL_TECH_01	PL_TECH_02