

## List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru podzemních vod 51620

Název útvaru podzemních vod Dolnoslezská pánev - východní část

### Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	nevyhovující	vyhovující
nevyhovující		
nevyhovující		

### Příčiny nevyhovujícího stavu

Plošné zdroje znečištění Bodové zdroje znečištění Kvantitativní stav  
olovo, tetrachlorethen, jiné

Významný problém nakládání s vodami: ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Staré ekologické zátěže	Ano

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1.POP
LA150008	SEZ - Skládka Broumov, Benešov	A	
LA150049	SEZ - Skládka Starostín	A	

### Odhad dopadů opatření

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	nevyhovující	vyhovující
nevyhovující		
nevyhovující		

### Seznam uplatněných výjimek

PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	KVANTITATIVNÍ STAV
-	PL_TECH_01, PL_TECH_03	-