

List hodnocení útvary povrchových vod

ID útvary povrchových vod	10403000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvary povrchových vod	Orlice po soutok s tokem Dědina	Řád Strahlera	6	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
vyhovující	vyhovující	potenciálně nevyhovující	vyhovující	vyhovující	potenciálně nevyhovující	-
vyhovující		potenciálně nevyhovující		potenciálně nevyhovující		
potenciálně nevyhovující						

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
		Fosfor celkový			Ryby	
		Dusík dusičnanový				

Významný problém nakládání s vodami:

ANO

Program opatření:

ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno	ID opatření	Název opatření	TYP	1. POP
Nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod	Ano	LA100104	Týniště nad Orlicí - intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace	A	Ano
Nevhodné morfologické úpravy na tocích v intravilánech i extravilánech (neprůtočná ramena, napřímení toku, technické úpravy, potamalizace, zahloubení koryta aj.)	-	LA100127	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů	B	Ano
Prostupnost vodních toků (zprůchodnění toků a zamezení vnikání ryb do vodních elektráren)	-	LA100149	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	B	Ano
Nedostatečné čištění průmyslových odpadních vod (včetně vypuštění důlních vod)	-	LA110010	Orlice, Štěpánovsko, revitalizace odstaveného ramene	A	ANO
Nedostatek rybích úkrytů a jiných stanovišť v korytech vodních toků	-	LA110014	Orlice, jez Albrechtice, zprůchodnění migrační překážky	A	
Eutrofizace	Ano	LA110157	Orlice, Tylův palouk, revitalizace ramen	A	ANO
Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin	Ano	LA110228	Orlice, Štěnkov, revitalizace odstaveného ramene	A	
Nevyhovující skladba břehových porostů a porostů údolních niv	-	LA110229	Orlice, Bójek, revitalizace	A	
		LA110350	Orlice, Týniště nad Orlicí - Jordán, revitalizace odstaveného ramene	A	ANO

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	10403000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Orlice po soutok s tokem Dědina	Řád Strahlera	6	ne

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC .ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	potenciálně nevyhovující	-
vyhovující		vyhovující		potenciálně nevyhovující		
potenciálně nevyhovující						

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
		Fosfor celkový Dusík dusičnanový			Ryby	PL_TECH_04