

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	10443000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Orlice po ústí do toku Labe	Řád Strahlera	6	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
potenciálně nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	-
potenciálně nevyhovující		vyhovující		nevyhovující		
nevyhovující						

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
Indeno(1,2,3-cd)pyren				Bentos		
Benzo(g,h,i)perylene						

Významný problém nakládání s vodami:

ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Nevhodné morfologické úpravy na tocích v intravilánech i extravilánech (neprůtočná ramena, napřímení toku, technické úpravy, potamalizace, zahloubení koryta aj.)	-
Prostupnost vodních toků (zprůchodnění toků a zamezení vnikání ryb do vodních elektráren)	-
Nedostatek rybích úkrytů a jiných stanovišť v korytech vodních toků	-
Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin	Ne

Program opatření:

ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1. POP
LA100085	Hradec Králové - rekonstrukce a rozšíření kanalizace a ČOV	A	Ano
LA100127	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů	B	Ano
LA100206	Ochrana obojživelníků	B	Ano
LA100211	Migrační zprostupnění Orlice	B	Ano
LA100234	Průzkumný monitoring	B	Ano
LA110011	Orlice, Moravský jez, zprůchodnění migrační překážky	A	
LA110012	Orlice, jez Malšovice, zprůchodnění migrační překážky	A	
LA110016	Orlice, Malšova Lhota, revitalizace odstaveného ramene	A	
LA110226	Orlice, Malšova Lhota, revitalizace průtočného ramene	A	
LA110227	Orlice, Jesípky, revitalizace odstaveného ramene	A	
LA110237	Orlice, Hradec Králové - Kašparovo jezero, revitalizace odstaveného ramene	A	
LA110383	Orlice, Svinary, zprůchodnění migrační překážky	A	

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	10443000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Orlice po ústí do toku Labe	Řád Strahlera	6	ne

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
SYNTECKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC .ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
potenciálně nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	-
potenciálně nevyhovující		vyhovující		nevyhovující		
nevyhovující						

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
Indeno(1,2,3-cd)pyren Benzo(g,h,i)perylen	PL_TECH_01			Bentos	PL_TECH_03	