

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	10505000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Desná po ústí do toku Loučná	Řád Strahlera	4	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV							
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON			
		VŠEOB. F - CH LÁTKY		vyhovující	vyhovující	vyhovující			
		nevýhovující		nevýhovující	nevýhovující	nevýhovující			
					nevýhovující				
					nevýhovující				

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
		Dusík dusičnanový				

Významný problém nakládání s vodami: ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin	Ano

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1. POP
LA100066	Dolní Újezd - výstavba kanalizace a ČOV	A	Ano
LA100127	Ochrana vod před znečištěním dusičnanů ze zemědělských zdrojů	B	Ano
LA110188	Lubenský potok, nad obcí Horní Újezd, revitalizace	A	
LA110279	Desná, Dolní - Horní Újezd, revitalizace koryta	A	Ano

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV							
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON			
		VŠEOB. F-CH LÁTKY		vyhovující	vyhovující	vyhovující			
		nevýhovující		nevýhovující	nevýhovující	nevýhovující			
					nevýhovující				
					nevýhovující				

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
		Dusík dusičnanový	PL_TECH_04			

Oblast povodí Horního a středního Labe