

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	10715000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Struha po ústí do toku Labe	Řád Strahlera	4	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON	
		VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		potenciálně nevhovující		potenciálně nevhovující		nevhovující	
vyhovující		potenciálně nevhovující		nevhovující			
					nevhovující		

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
		Dusík dusičnanový		Bentos		

Významný problém nakládání s vodami: ANO

Program opatření: ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Nevhodné morfologické úpravy na tocích v intravilánech i extravilánech (neprůtočná ramena, napřímení toku, technické úpravy, potamalizace, zahloubení koryta aj.).	-
Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin	Ano

ID opatření	Název opatření	TYP 1. POP
LA100127	Ochrana vod před znečištěním dusičnanů ze zemědělských zdrojů	B Ano
LA100193	Revitalizace vodního toku	B Ano
LA100234	Průzkumný monitoring	B Ano

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON	
		VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		nevhovující	
vyhovující		vyhovující		nevhovující			
					nevhovující		

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
		Dusík dusičnanový		Bentos	PL_TECH_02	

Oblast povodí Horního a středního Labe