

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	10721000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Sopřečský potok po ústí do toku Labe	Řád Strahlera	4	ano

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV							
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON			
		VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	vyhovující	potenciálně nevhovující	-			
		vyhovující		vyhovující		nevhovující			
vyhovující					potenciálně nevhovující				
					nevhovující				
					nevhovující				

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
		Dusík dusičnanový		Bentos	Ryby	

Významný problém nakládání s vodami: ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Nevhodné morfologické úpravy na tocích v intravilánech i extravilánech (neprůtočná ramena, napřímení toku, technické úpravy, potamalizace, zahloubení koryta aj.)	-
Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin	Ano

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP 1. POP
LA100127	Ochrana vod před znečištěním dusičnanů ze zemědělských zdrojů	B Ano
LA110194	Sopřečský potok, Voleč, revitalizace	A

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV							
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON			
		VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	vyhovující	potenciálně nevhovující	-			
		vyhovující		vyhovující		nevhovující			
vyhovující					nevhovující				
					nevhovující				
					nevhovující				

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
		Dusík dusičnanový		Bentos	PL_TECH_03 Ryby	PL_TECH_03

Oblast povodí Horního a středního Labe