

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	10858000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Cidlina po soutok s tokem Porák (Velký Porák)	Řád Strahlera	4	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
		VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
vyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující
vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
		Fosfor celkový	prometrin	Bentos		
		Biochem. spotř. kyslíku (BSK-5)				
		Dusík dusičnanový				

Významný problém nakládání s vodami: ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod	Ano

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1. POP
LA100126	Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody	B	Ano
LA100128	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod	B	Ano
LA100149	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látak	B	Ano

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	10858000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Cidlina po soutoku s tokem Porák (Velký Porák)	Řád Strahlera	4	ne

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNE-CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
		VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC.ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	
		vyhovující	potenciálně nevhovující	nevhovující	vyhovující	
vyhovující		nevhovující		nevhovující		
nevhovující						

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
		Fosfor celkový	PL_TECH_04 prometrin	PL_TECH_04 Bentos	PL_TECH_04	
		Dusík	PL_TECH_04			
		dusičnanový				
		Biochem. spotř. kyslíku (BSK-5)				