

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	11134000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Jedlová po ústí do toku Kamenice	Řád Strahlera	4	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	vyhovující	vyhovující	potenciálně nevhovující
vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	potenciálně nevhovující	potenciálně nevhovující
vyhovující		vyhovující		potenciálně nevhovující		
				potenciálně nevhovující		

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
					Ryby	

Významný problém nakládání s vodami:

NE

Program opatření:

ANO

ID opatření	Název opatření	TYP 1. POP
LA100234	Průzkumný monitoring	B Ano

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	vyhovující	vyhovující	potenciálně nevhovující
vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	potenciálně nevhovující	potenciálně nevhovující
vyhovující		vyhovující		potenciálně nevhovující		
				potenciálně nevhovující		

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
					Ryby	PL_TECH_01

Oblast povodí Horního a středního Labe