

<b>Název opatření</b>	VD Seč - rekonstrukce návodních uzávěrů spodních výpustí a rekonstrukce koruny hráze	<b>ID OP</b>	LA200109
<b>Typ opatření</b>	rekonstrukce objektů VD	<b>ID KO</b>	

#### Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením

Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ
572225	Seč	10303025	Nádrž Seč I
568856	Klokočov	0006	.
746444	Proseč u Seče	.	.
640654	Hoješín	.	.
658553	Jeřišno	.	.

#### Popis současného stavu

Vodní dílo je v bezpečném a provozuschopném stavu. Dotěsnění průsaků v levém zavázání hráze a oprava kaskády bezpečnostního přelivu zajistilo zlepšení stability hráze. Pro zajištění dlouhodobé bezpečnosti a provozuschopnosti je nutné provést rekonstrukci koruny hráze a modernizaci spodních výpustí.

#### Popis navrhovaného stavu

1. etapa – rekonstrukce koruny hráze včetně strojoven návodních uzávěrů, realizace do roku 2013, náklady 25 mil.
2. etapa – rekonstrukce návodních uzávěrů spodních výpustí a obnova nátěrů vnitřků potrubí výpustí, realizace po roce 2013, náklady 25 mil.

Parametry opatření	Současný stav	Cílový stav
úroveň protipovodňové ochrany (QN)		
počet ochráněných obyvatel		
rozsah ochráněného území (ha)		
průměrná roční škoda (mil. Kč)		

náklady na realizaci (mil. Kč)	50,00	<b>Technické údaje navrhovaného opatření</b>	
zdroj financování	129 170		
stav projektové přípravy			
správce vodního toku	PLa		
navrhovatel	PLa		

poznámka: